

Tabelle1

Symtom	Nr.	Kardanwelle möglicher Fehler
A Vibrationen	1	Schaft verzogen oder nicht ausgewuchtet
	2	Verschlossene Verbindungslager oder Kreuzgelenklager
	3	Verzahnung des Schiebestücks stark verschlissen
	4	Befestigungsbolzen lose

Tabelle1

Benutzung auf eigene Gefahr